

13 décembre 2010

Paul Leonard
Président
Société d'exploitation et de développement
d'Hibernia ltée
Cabot Place, bureau 1000
100, rue New Gower
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
A1C 6K3

Alan R. Brown
Vice-président, côte est
Suncor Énergie Inc.
Scotia Centre, bureau 201
235, rue Water
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
A1C 1B6

Paul J. McCloskey
Vice-président, activités ayant lieu sur la côte
est
Husky Energy
Scotia Centre, bureau 901
235, rue Water
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
A1C 1B6

Messieurs,

Objet : Recommandation n° 17 de l'ESHM – Évaluations de la gestion des risques

Dans le rapport de l'Enquête sur la sécurité des hélicoptères en mer (ESHM), le commissaire Wells a déclaré :

Il est recommandé que l'organisme de réglementation ordonne une évaluation des pratiques de gestion des risques des exploitants pétroliers et de l'exploitant d'hélicoptère.

Nous demandons que les exploitants fournissent des ressources et du personnel de leurs opérations, des exploitants d'hélicoptères et des employés en mer pour faire partie de l'équipe de la sécurité de l'ESHM afin d'évaluer les pratiques de gestion des risques en ce qui a trait aux aspects du transport extracôtier par hélicoptère qui relèvent du mandat de l'Office. Ces évaluations doivent être effectuées conjointement avec le système de gestion de la sécurité axé sur les risques de Transports Canada et les vérifications de la sécurité aérienne.

Nous demandons à l'équipe de la sécurité de l'ESHM d'élaborer un plan de travail pour répondre à la présente recommandation et de présenter ce plan de travail d'ici le 31 janvier 2011. Nous lui demandons également d'établir et de présenter un rapport mensuel sur l'état d'avancement des travaux par rapport au plan de travail.

Nous attendons votre collaboration à cet égard et vous demandons d'accuser réception de la présente lettre et de confirmer votre engagement à répondre à notre demande.

Veillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Max Ruelokke, ing.
Président et premier dirigeant